

Wiegen



Die Mengen müssen abgewogen werden:

- 1 Teil Acrysal Prima Flüssigkeit
- 2,5 Teile Basic Crystal Pulver

1. Flüssigkomponente Acrysal Prima in dem Behälter abwiegen, in dem die Mischung erfolgt.
2. (fakultativ) Verzögerer hinzufügen.
3. (fakultativ) Acrysal Farbpigmente hinzufügen.
4. Pulverkomponente Basic Crystal in einem separaten Behälter abwiegen.



Mischung



Acrysal Mischeinsatz

Den Acrysal Mischeinsatz mit einer Drehzahl von über 700 Umdrehungen / min verwenden, damit ein Wirbel entsteht und die Klumpen zerbrochen werden.

1. die Flüssigkomponente (Acrysal Prima + Verzögerer + Farbpigmente) während 15 bis 30 Sekunden rühren.
2. die Flüssigkeit weiter rühren bis ein Wirbel entsteht, und langsam die Pulverkomponente zugeben
3. weiterrühren bis eine homogene Mischung entsteht.
4. nach Bedarf am Schluss der Mischung Thixotropierer hinzufügen.
5. ein wenig entlüften lassen. Acrysal Prima ist zur Verarbeitung bereit.



Verarbeitung (Mindesttemperatur 12°C)

Verarbeitungszeit bei 17 bis 20°C:

- 8 bis 10 Minuten ohne Verzögerer
- bis zu 90 Minuten mit Verzögerer



Gelcoat



Gießverfahren



Laminierverfahren



Spachtelverfahren



Spritzverfahren

Abbindezeit

- zuerst wird die Mischung dick und die Oberfläche matt.
- danach steigt die Temperatur (Exothermie).
- wenn die Temperatur wieder fällt, ist der Abbindeprozess abgeschlossen.

Entformung

- die Entformung ist nach ca. 20 Minuten bis 2 Stunden je nach Größe und Komplexität der Abgüsse und Lamine möglich.
- direkt nach der Entformung entgraten.

Aushärtung

- das Objekt an einem trockenen Platz an der Luft aushärten lassen. Eine Wärmebehandlung ist nicht notwendig.
- 90 % der Härte entsteht nach 6 Stunden bei 20° C.
- der Härtingsprozess ist nach 72 Stunden beendet.

Vorbereitung



1. Die Form für das Laminieren vorbereiten. Falls erforderlich, ein Trennwachs benutzen. Dies entfällt bei der Verwendung von Silikonformen.
2. 2 Lagen des Geleges 200-4D in der benötigten Größe zurechtschneiden.
3. Die Gebrauchsanweisungen vom Gelcoatmaterial verfolgen:
 - Acrystal Prima
 - Acrystal Decor Metal
 - Acrystal Decor CarraraFalls notwendig können Sie für eine besser Haftung an den vertikalen Seiten der Form am Ende der Mischung Acrystal Thixotropierer hinzugeben.



Laminieren

1. eine Lage Gelcoat in einer Schichtstärke von 1 bis 3 mm in die Form auftragen.
2. das Gelcoat angelieren lassen bis die Oberfläche matt wird und nicht mehr am Finger klebt. Während dieser Zeit Acrystal Prima für das Laminieren vorbereiten. Falls erforderlich etwas Verzögerer hinzugeben um die Verarbeitungszeit zu verlängern.
3. das Gelcoat mit einer Lage Acrystal einstreichen.
4. die erste Lage des Geleges 200-4D einlegen.
5. das Gelege tränken und dabei Luftblasen vermeiden.
6. eine neue Lage Acrystal auftragen.



Die Etappen 7 und 8 sind fakultativ.



Diese Etappen, illustrieren ein einfaches Verfahren um den Abstand zwischen den zwei 200-4D Glasfasergelege zu vergrößern. Je größer der Abstand desto steifer das Produkt.

7. Etwas geschnittene Glasfaser darüber streuen.
8. Diese Lage geschnittener Glasfaser mit Acrystal Prima und einem Pinsel in das Harz tupfen.



9. Die zweite Lage des Geleges 200-4D einlegen und in das Harz einsinken lassen.
10. Den Laminiervorgang mit einer letzten Lage Acrystal beenden.

Fertigung

- die Entformung ist nach ca. 20 Minuten bis 2 Stunden je nach Größe und Komplexität der Abgüsse und Lamine möglich.
- für die Aushärtung und die Fertigungsarbeiten verfolgen Sie die Gebrauchsanweisungen der verwendeten Produkte.

Füllstoffe

Mit Acrystal Prima ist es möglich allerlei saubere und kalibrierte Füllstoffe zu vermengen, die nicht mit Wasser reagieren:

- Sand (Korngröße zwischen 0,5 und 1 mm)
- Quarz (Korngröße zwischen 0,5 und 1 mm)
- Microglaskugeln
- Metallpulver (325 Mesh)
- andere

Je nach Korngröße dieser Füllstoffe ist es möglich der Flüssigkeit soviel Füllstoffe wie Basic Crystal Pulver hinzuzufügen:

- 1 Teil Acrystal Prima Flüssigkeit
- 2,5 Teile Basic Crystal Pulver
- 2,5 Teile Füllstoffe

Wenn die Mischung zu dick wird:

- eine geringe Menge Acrystalarz oder Wasser dazu geben: maximal 1 bis 2 %
- oder größere Füllstoffe verwenden



Quarz



Marmor



Messing

ACHTUNG: Um die Eigenschaften vom Endprodukt nicht zu verschlechtern, darf die Flüssigkeitsmenge der Mischung unter keinen Umständen verändert werden. Verwenden Sie:

- keine nassen Füllstoffe
- keinen Staub
- keine saugenden Füllstoffe (Tonkugeln, Sägemehl, Gips, Zement, Stroh ...)

ACHTUNG: Verwenden Sie keinen Meeressand. Das Salz verhindert die Reaktion vom Acrystal.

Abgießen von feinen Teilen



Siegel - Marc Toillié

Für Abgüsse mit sehr dünnem Querschnitt (einige Millimeter), kann man das Mischverhältnis vom Acrystal Prima von 1 zu 2,5 auf:

- 1 Teil Acrystal Prima
- 2 Teile Basic Crystal verändern.

ACHTUNG : Diese Mischungsverhältnisänderung gilt nur für sehr feine Teile von einigen Millimeter, um Trocknungsprobleme im Kern der Produkte zu vermeiden.

Wärmebehandlung

Ideal härtet das Acrystal an der freien Luft aus. Um diesen Vorgang ein wenig zu beschleunigen kann man das Fertigprodukt in einem Trockenofen aushärten. Dabei nie 40°C überschreiten um das Produkt im Kern zu trocknen ohne die Feuchtigkeit einzuschließen.

Die in diesem Datenblatt aufgeführten Informationen entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht, die Eignung der Produkte für die gewünschte Anwendung zu prüfen. miprde04

Silikonform

Die ideale Form für Acrystal:

- man braucht kein Trennmittel
- die Form bleibt perfekt sauber nach der Entformung
- da keine Lösungsmittel enthalten sind und geringe Exothermie entsteht, haben die Silikonformen eine 50 mal höhere Lebensdauer als bei Polyesterabformungen.

Steife Formen

Im Falle einer steifen Form :

- an der Kontaktfläche mit dem Acrystal soviel wie möglich Porosität entfernen
- in jedem Fall ein geeignetes Trennmittel verwenden

Acrystal Prima hat eine leichte Dehnung beim Abbinden (<0,1%). Um das Objekt nach dem Abbinden entformen zu können muss man entweder:

- Entformungswinkel (>2°) vorsehen
- die Form zerlegen können

Stützformen

Acrystal Prima ist der ideale Werkstoff für die Herstellung von leichten Stützformen. Da beim Trocknen keine Schwindung entsteht gibt es keine Deformierung der Stützen. Selbst bei größeren Stützen sind keine Metallversteifungen nötig.



Dünne Stützform- Frédéric Vincent

Pigmente

Da Acrystal Prima aus einer Flüssigkeit aus Acrylharz auf Wasserbasis besteht, kann jedes Flüssig- oder Pulverpigment verwendet werden. Es wird bevorzugt bei :

- Flüssigpigmenten : Die Pigmente mit dem Acrystal Prima Flüssigkomponente mischen, bevor man die Basic Crystal Pulverkomponente zugibt.
- Pulverpigmente : Die Pigmente mit dem Basic Crystal Pulverkomponente mischen, bevor man sie in die Acrystal Prima Flüssigkomponente gibt.

Anwendung im Außenbereich

Für eine Anwendung im Außenbereich muss man UNBEDINGT:

- stehendes Wasser auf dem Endprodukt vermeiden. Auf einer Statue oder auf einem architektonischem Teil müssen unbedingt Abflüsse vorgesehen werden.
- das Produkt vor Witterungen schützen durch das Auftragen von:
 - Acryal Finition
 - einer Acryl- oder anderer Farbe
 - einem Acryl- oder anderem Lack
 - einem Polyurethan- oder Epoxidharz im Falle von Dauerkontakt mit Wasser

die regelmäßig mit der Alterung erneuert werden müssen.

Ideal werden Acrylfarben und Acryllacke verwendet. Ihre Verträglichkeit mit dem Acryal ist perfekt. Andere Farb- und Lackarten sind auch geeignet.

ACHTUNG: Die Fertigungsanstriche nur auf perfekt trockene Produkte auftragen (minimal nach 72 Stunden Trockenzeit) um Blasenprobleme zu vermeiden.



Haptikuss - 2 Schichten Acrylfarbe + 2 Schichten glänzender Acryllack - Silvia Baumer



Figur - 2 Schichten Acryal Finition - Prater - Vienne - Roland Zojer (Fasching)

ACHTUNG: Acryal Prima kann dem Wetter ausgesetzt werden, darf aber nicht dauerhaft unter Wasser gesetzt werden.

Im Falle von Dauerkontakt mit Wasser können Sie entweder:

- das Acryal Prima mit einem Harz (Polyurethan oder Epoxid) überziehen
- oder Acryal Aqua benutzen

Klumpen

Das Entstehen von Klumpen am Ende des Mischverfahrens kommt alleine von einer zu geringen Drehzahl.

Schrauben und Einsätze

Verwenden Sie nur Edelstahlschrauben und -einsätze, um Acryal-Objekte mechanisch zu befestigen.

Übliche Entlüftung

Acryal Prima benötigt keine Entlüftungsausrüstung:

- am Ende der Mischung lassen Sie das Produkt vor der Benutzung ein wenig ruhen. Sie können den Behälter leicht klopfen um die Entlüftung zu beschleunigen.
- beim Gießverfahren, zuerst mit einem Pinsel die Seiten der Form mit Acryal beschichten bevor Sie das Objekt gießen. Dies verhindert Luftblasen an der Oberfläche.
- das Acryal in einem sehr feinen Strahl in die Form gießen um beim Einfüllen die Blasen zu "zerbrechen".



Entlüftung mit Vakuum

Wenn Sie aus einem speziellen Grund eine Entlüftung mit Vakuum benötigen, benutzen Sie eine Pumpe mit einer minimalen Durchflußmenge von 60 m³/ Stunde und achten Sie auf die Kapazität der Vakuumglocke (100 Liter maximal).

Methode

1. Für die Acryalmischung einen Behälter nehmen der fünf mal das Produktvolumen enthalten kann
2. Die Mischung wie in den Gebrauchsanweisungen der verschiedenen Acryalprodukte beschrieben vorbereiten.
3. Den Behälter unter die Glocke stellen und entlüften. Die Pumpe muss stark genug sein um das Produkt sehr schnell zu entlüften (z.B. 15 Sekunden für 10 kg Mischung) um die Reaktion nicht umzukehren.

Spritzverfahren

Acryal kann mit jeder Art Pistole gespritzt werden. Benutzen Sie:

- eine Düse von Ø 4 mm
- Verzögerer, damit das Produkt nicht in der Pistole aushärtet
- Thixotropierer damit das Produkt an vertikalen Seiten nicht abläuft.

Mindesthaltbarkeit vom Produkt

Acryal Prima hat eine Mindesthaltbarkeit von 12 Monate. Wenn Sie jedoch nach Gebrauch die Behälter immer gut verschließen hält sich das Produkt länger. Mit der Zeit verlängert sich die Bindezeit, aber ohne Einfluss auf die Eigenschaften vom Endprodukt.

Rotoabguss

Acryal Prima ist für das Rotationsgießen in einer geschlossenen Form perfekt geeignet. Je nach Bedarf, Thixotropierer in die Mischung hinzufügen